



















F30 OHS720
 F31 OHS1000
 F32 OHS150
 F33 OHS150

A	x8	B	x8	C	x8	D	x8	F	x24
									
G	x2	H	x8	J	x8	L	x2	Q	x4
				$\varnothing 5 / \varnothing 13\text{mm}$ 				$3,5 \times 16\text{mm}$ 	





					
		$\varnothing 5,5$		30 min	90°



1.



2.



Dílec 4 je možné otočit excentrami smerom dole.
Dílec 4 lze otočit excentrem směrem dolů

3.

